

Kezelési útmutató a KVD150 típusú kézi műszerhez

Figyelmeztetés

Szedje le a védőfóliát a billentyűzetről. A készülék magától bekapcsol, miután beleteszi az elemeket.

(ON/OFF) (Be/Ki) gombok

Ezzel a gombbal a készülék be- ill. ki kapcsolható.

Csúszó kapcsoló: az elemtartó belsejében (°C / °F)

Ezzel a gombbal állítható a kijelzés °C és °F között. Kikapcsolás után megőrződik a választott mértékegység.

(MAX/MIN) gomb

A MAX/MIN gomb első megnyomásakor a készülék bekapcsolása óta mért maximum hőmérséklet jelenik meg a kijelzőn. Ismételt megnyomásra a minimum érték jelenik meg. Harmadik megnyomásra visszatér az éppen mért hőmérséklet megjelenítéséhez.

A minimum és maximum értékek törléséhez MIN vagy MAX üzemmódban nyomja meg a CLEAR gombot és a kijelző törlődik (--). Az aktuális hőmérséklet újbóli mutatóához még egyszer nyomja meg a MAX/MIN gombot.

Elemcsere

Cseréljen elemet ha gombnyomásra értelmetlen értékek jelennek meg a kijelzőn.

Td/Tw megjelenítése (harmatpont/nedves pont)

Nyomja meg egyszer a Td/Tw gombot: a második sorban megjelenik az aktuális harmatpont hőmérséklet.

Nyomja meg még egyszer a Td/Tw gombot: a második sorban megjelenik az aktuális nedves pont (wetbulb) hőmérséklet.

A műszer kalibrálása:

A nagyobb pontosság érdekében minden 12 hónapban érdemes a vásárlás helyére a Kvalifik Kft.-hez visszaküldeni a műszert, külön díjazás ellenében kalibrálásra (esetleg pontosításra).

Figyelem: A használt elemeket speciális gyűjtőhelyen kell eldobni.

Reklamáció előtt kérjük, próbálkozzon elemcserével.

A termékre 1 év garanciát vállalunk, amely az elemekre nem vonatkozik. A készülék felnyitása és szakszerűtlen kezelése a garancia elvesztéséhez vezet. Reklamáció esetén forduljon kereskedőjéhez és kérjük a vásárlási bizonylat (pénztárblockk) másolatát elvinni a komplett készülékkel együtt!

Az elektronika 50 °C-nál magasabb hőmérsékletet nem visel el, ezért az ebből származó károkért nem tudunk felelősséget vállalni.