

Kezelési útmutató gabonahőmérőkhöz

Használat

Óvatosan, folyamatosan mozgatva szűrjük a gabonahőmérőt a mérendő gabona halomba. Várjunk legalább 10 percet, amíg a hőmérő átveszi a mérendő közeg hőmérsékletét. Ezután olvassuk le a digitális kijelzőt.

Karbantartás

A műszer érzékelőjénél található lyukakból távolítsuk el az esetleges szennyeződéseket, gabonaszemeket. Nedves v. tisztítószeres ronggyal rendszeresen tisztítsuk meg a műszer érzékelőjét.

Elemcsere

Csavarozzuk ki a kijelzőt tartó csavarokat és cseréljük ki a kijelző alatt található ceruzaelemet.

A műszer kalibrálása:

A nagyobb pontosság érdekében minden 12 hónapban érdemes a vásárlás helyére a Kvalifik Kft.-hez visszaküldeni a műszert, külön díjazás ellenében kalibrálásra (esetleg pontosításra).

A termékre 1 év garanciát vállalunk, amely az elemekre nem vonatkozik. A készülék felnyitása és szakszerűtlen kezelése a garancia elvesztéséhez vezet. Reklamáció esetén forduljon kereskedőjéhez és kérjük a vásárlási bizonylat (pénztárblockk) másolatát elvinni a komplett készülékkel együtt!

Az elektronika 50 °C-nál magasabb hőmérsékletet nem visel el, ezért az ebből származó károkért nem tudunk felelősséget vállalni.