

Kezelési utasítása KVD700EX robbanás biztos hőmérőhöz

Technikai adatok

Mérési csatorna:	4 vezetékes Pt100
Méréstartomány:	(-200...+800) °C
Felbontás:	0,1 °C a teljes méréstartományban
Pontosság:	±0,1 °C (-100...200) °C tartományban ±0,1 % a maradék méréstartományban
Használati hőmérséklet:	(0...40) °C
Alkalmos elemek (9V):	az IEC6LR61-nek megfelelő 9 V-os alkáli elem Varta High Energy 4922 (Varta) Varta Industrial 4022 (Varta) Duracell Plus Power (Duracell)
Alkalmos elemek (3V):	Varta Professionell Electronic CR 2032 (Varta) Camelion CR 2032 (Camelion) Duracell CR 2032 (Duracell) Arcas CR 2032 (Arcas)

Elem

Ha a kijelzőn a „BAT” felirat megjelenik, akkor ki kell cserélni az elemet, mert kb. 1 óra mérési idő maradt hátra. Elemcserekor a veszélyes területről vigye ki a műszert és szigorúan tilos Technikai adatoknál felsoroltakon kívüli elemet használni. Az elemfedő visszacsukásakor figyeljen oda, nehogy kárt tegyen az elemvezetékben.

A műszer használata

Bekapcsolás előtt csatlakoztassa a szondá(ka)t a készülékhez. Az 1. csatornán mért érték a kijelző felső sorában nagy számokkal, míg a 2. csatorna a kijelző alján kis számokkal jelenik meg.

Mértékegység beállítása

Nyomja meg az [ENTER/MENU] gombot, majd a felfelé ill. lefelé mutató nyilakkal állítsa be a kívánt mértékegységet. Nyomja meg ismét az [ENTER/MENU] gombot. A kijelző bal sarkában megjelenő „1” száma kiválasztott csatornát jelenti. Csatornaváltáshoz használja a fel ill. le nyilakat. Jóváhagyáshoz nyomja meg ismét az [ENTER/MENU] gombot. A kijelző jobb sarkában a kiválasztott szondának megfelelően °C vagy °F vagy %rH vagy td vagy gm³ látszik. A fel ill. le gombokkal kiválaszthatja a kívánt mértékegységet. Jóváhagyáshoz nyomja meg ismét az [ENTER/MENU] gombot. Mérési üzemmódba az „ESC” gomb megnyomásával léphet vissza.

Memória törlése

A minimum, maximum, átlagérték memória törléséhez nyomja meg a „CLEAR” gombot.

Hőmérséklet különbség (T1 – T2)

Megjelenítéséhez nyomja meg az [ENTER/MENU] gombot. A fel ill. le gombokkal jelölje ki a „Lin2” menüpontot. A kijelző jobb sarkában megjelenik a T1-T2. A fel ill. le gombokkal beállíthatja a kívánt választást. Jóváhagyáshoz nyomja meg az [ENTER/MENU] gombot. Az [ESC] –el léphet visszamérési üzemmódba.

A műszer kalibrálása:

A nagyobb pontosság érdekében minden 12 hónapban érdemes a vásárlás helyére a KvalifikKft.-hez visszaküldeni a műszert, külön díjazás ellenében kalibrálásra (esetleg pontosításra).

Figyelem: A használt elemeket speciális gyűjtőhelyen kell eldobni. Reklamáció előtt kérjük, próbálkozzon elemcserével.

A termékre 1 év garanciát vállalunk, amely az elemekre nem vonatkozik. A készülékfelnyitása és szakszerűtlen kezelése a garancia elvesztéséhez vezet. Reklamáció esetén forduljon kereskedőjéhez és kérjük a vásárlási bizonylat (pénztárblockk) másolatát elvinni a komplett készülékkel együtt!

Az elektronika 50 °C-nál magasabb hőmérsékletet nem visel el, ezért az ebből származó károkért nem tudunk felelősséget vállalni.